



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА**

Ленина ул., д. 20, р.п. Кормиловка,
Омская область, 646970
Тел. (381-70) 2-16-33, факс (381-70) 2-17-45

Е-mail: kormil@mr.omskportal.ru
Сайт: kormil.omskportal.ru

Главам городского и сельских
поселений
Кормиловского муниципального
района

От 24-07-2023 № 01-14/3300

На № _____ от _____

Направление информации

Администрация Кормиловского муниципального района направляет Вам письмо ПАО «Россети» Западно - Сибирское предприятие магистральных электрических сетей, для размещения на сайте.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель Главы Кормиловского
муниципального района, начальник
отдела по архитектуре, строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству

А.А. Насковец

от 19.07.2023 № M2/П1/08/263

По списку рассылки

О соблюдении Правил
установления охранных зон

Уважаемые руководители!

В осенний период происходит увеличение отключений воздушных линий электропередачи (далее - ВЛ), вызванных низовыми пожарами в охранных зонах ВЛ. Большая часть возгораний происходит на землях сельхозназначений, причиной часто является проведение сельхозпалов. Также фиксируются случаи хищения металлических конструкций опор, расстрела стеклянной изоляции на ВЛ.

Лето 2023 года характеризуется периодами обильных осадков, чередующимися с периодами высоких температур. Такая погода обеспечивает идеальные условия для интенсивного роста травы, что создает дополнительные риски возникновения пожаров в августе-октябре вблизи охранных зон и дальнейшего распространения огня в охранные зоны ВЛ.

Аварийные отключения магистральных ВЛ, в том числе из-за низовых пожаров, ставят под угрозу надёжную работу и энергоснабжение потребителей не только Алтайской, Омской и Новосибирской энергосистем, но и других энергосистем Сибири и республики Казахстан, также происходит снижение межремонтного ресурса подстанционного оборудования, что влечёт дополнительные затраты на проведение внеочередных ремонтов.

Совершение противоправных действий (хищение металлических уголков, набросы на провода ВЛ, расстрел изоляторов), проведение несанкционированных работ сторонними лицами и организациями в охранных зонах ВЛ также могут быть причиной аварийных отключений ВЛ. Необходимо отметить, что практически всегда эти случаи сопровождаются повреждением применяемой техники, а также гибелью лиц, производивших работы и находящихся в момент отключения вблизи ВЛ. Фотоматериалы, указывающие на последствия несанкционированных работ в охранных зонах, прилагаются на 4 листах.

Администрация Кормиловского муниципального района
Дата <u>25.07.2023</u>
Вход № <u>4126</u>

Как правило, причиной пожара является преднамеренное сжигание неубранных из охранной зоны ВЛ во время уборочной страды копен соломы, стогов сена, нескошенной кормовой травы и других сельскохозяйственных культур, оставленных землепользователями непосредственно под проводами и в охранной зоне ВЛ.

Приближается уборочная кампания 2023 года. В связи с вышеизложенным прошу вас:


1. Принять меры по предотвращению пожаров в охранных зонах ВЛ и на прилегающих к ним территориях, провести разъяснительную работу среди руководителей хозяйств различных форм собственности и населения вашего района о недопустимости нарушения Правил.

Правила запрещают осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Запрещается при производстве сельхозработ оставлять стога соломы, сена и отходы сельхозпроизводства, являющиеся причиной возникновения пожаров, а также разведение огня (проведение палов) в охранной зоне ВЛ, которая составляет для воздушных линий электропередачи напряжением 110, 220 и 500 кВ соответственно по 20, 25 и 30м по обе стороны от проекции крайних проводов на землю.

Также в охранных зонах запрещается без письменного согласования сетевых организаций строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений, посадка и вырубка деревьев и кустарников, дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра, полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров.

2. Предупредить о том, что лица, виновные в нарушении Правил, привлекаются к административной ответственности по статье 9.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях; при повреждении ВЛ виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 215.2 Уголовного кодекса РФ. В случае, если нарушением требований Правил владельцу ВЛ был причинен имущественный вред, виновные лица возмещают причинённый вред в соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса РФ.

И.о. заместителя директора-
главного инженера




Е.Д. Дьяченко

Зубарев О.В.
8 (3852) 77-78-15



Фотография № 2. Кран-манипулятор в пролете опор №№ 38-39.




Фотография № 3. Пролет опор №№ 38-39 повреждение провода.

Несчастный случай при несанкционированной выгрузке мусора автомобилем «КАМАЗ» непосредственно под проводами ВЛ, находящимися под напряжением. Водитель получил смертельную электротравму.



Место несчастного случая



Следы протекания тока на кузове автомобиля